


國立政治大學-校本部-(綜合院館)-缺失相片明細表


編號	相片 37	編號	相片 38
說明	南棟 15F 防火門上方管線貫穿	說明	南棟 15F 防火門上方管線貫穿
			
編號	相片 39	編號	相片 40
說明	南棟 16F1641 側安全梯貫穿	說明	南棟 16F1658 側安全梯貫穿
			
編號	相片 41	編號	相片 42
說明	綜合院館北棟 13F1314 實習法庭木質牆面	說明	南棟 13F 院長辦公室外走廊木質牆面
			

國立政治大學-校本部-(綜合院館)-缺失相片明細表

編號	相片 43	編號	相片 44
說明	南棟 9F 交誼廳木質布告欄	說明	北棟 14F 甲梯旁走廊木質牆面
			

國立政治大學-校本部-(傳播學院)-缺失相片明細表

編號	相片 1	編號	相片 2
說明	傳播學院研究暨發展中心內通外門前木質壁面	說明	傳播學院研究暨發展中心內通外門前木質壁面
			
編號	相片 3	編號	相片 4
說明	傳播學院研究暨發展中心內通外門前木質壁面	說明	傳播學院研究暨發展中心內通外門前木質壁面
			
編號	相片 5	編號	相片 6
說明	傳播學院 3F311 室外木質壁面	說明	傳播學院 4F427、428 研討室前木質壁面
			

編號	相片 7	編號	
說明	傳播學院 4F427、428 研討室前木質壁面	說明	
			


國立政治大學-校本部-(國際大樓)-缺失相片明細表

編號	相片 1	編號	相片 2
說明	國際大樓 1F 電梯廳上方天花板木質裝修	說明	國際大樓 2F 電梯廳上方天花板木質裝修
			
編號	相片 3	編號	相片 4
說明	國際大樓 3F 電梯廳上方天花板木質裝修	說明	國際大樓 4F 電梯廳上方天花板木質裝修
			
編號	相片 5	編號	相片 6
說明	國際大樓 5F 電梯廳上方天花板木質裝修	說明	國際大樓 6F 電梯廳上方天花板木質裝修
			

國立政治大學-校本部-(國際大樓)-缺失相片明細表

編號	相片 7	編號	相片 8
說明	國際大樓 5F 501 師生研討室走廊壁面	說明	國際大樓 5F 501 師生研討室走廊壁面
			
編號		編號	
說明		說明	
編號		編號	
說明		說明	


國立政治大學-校本部-(藝文中心)-缺失相片明細表

編號	相片 1	編號	相片 2
說明	藝文中心 2F 舜文大禮堂內木質裝修	說明	藝文中心 2F 舜文大禮堂內木質裝修
			
編號	相片 3	編號	相片 4
說明	藝文中心 2F 舜文大禮堂內木質裝修	說明	藝文中心 2F 舜文大禮堂內木質裝修
			
編號		編號	
說明		說明	

國立政治大學-校本部-(藝文大禮堂)-缺失相片明細表

編號	相片 1	編號	相片 2
說明	藝文大禮堂一樓左側甲種防火門拆除作成無障愛礙樓梯	說明	藝文大禮堂一樓舞台右側甲種防火門缺門弓器
			
編號		編號	
說明		說明	
編號		編號	
說明		說明	

國立政治大學-校本部-(國際生宿舍(I-house))- 缺失相片明細表

編號	相片 1	編號	相片 2
說明	國際學生宿舍 B 梯 6F 安全梯樓梯封閉	說明	國際學生宿舍 B 梯 RF 安全梯樓梯封閉
			
編號	相片 3	編號	相片 4
說明	國際學生宿舍 2F，D5 防火門，門弓器故障	說明	國際學生宿舍 7F，D3 防火門，門弓器故障
			
編號		編號	
說明		說明	

國立政治大學-校本部-(國際學生宿舍(1F 餐廳))-缺失相片明細表

編號	相片 1	編號	
說明	國際學生宿舍 1F 餐廳	說明	
			
編號		編號	
說明		說明	
編號		編號	
說明		說明	

國立政治大學-校本部-(研究總中心)-缺失相片明細表

編號	相片 1	編號	相片 2
說明	研究總中心 1F 櫃台木質壁面	說明	1F 櫃台後方休憩區木質壁面、木質格柵、木質天花飾條
			
編號	相片 3	編號	相片 4
說明	2F 電腦機房外側走廊木質壁面、木質天花板	說明	2F B 樓梯外側走廊木質天花板
			
編號	相片 5	編號	相片 6
說明	4F 創立方基地外交流互動區櫃台木櫃隔間	說明	1F 國際會議廳天花板
			

國立政治大學-校本部-(研究總中心)-缺失相片明細表

編號	相片 7	編號	相片 8
說明	1F 國際會議廳木質壁面、木質天花	說明	1F 國際會議廳木質壁面、木質天花
			
編號	相片 9	編號	相片 10
說明	1F 國際會議廳木質壁面及泡棉	說明	1F 互動式講堂教室木質壁面
			
編號	相片 11	編號	相片 12
說明	1F 互動式講堂教室木質壁面	說明	1F 數位教學發展教室木質壁面
			

國立政治大學-校本部-(達賢圖書館(含河濱小屋))-缺失相片明細表

編號	相片 1	編號	相片 2
說明	達賢圖書館，全棟安全梯之防火門設鎖	說明	達賢圖書館，全棟安全梯之防火門設鎖
			
編號	相片 3	編號	相片 4
說明	達賢圖書館，全棟安全梯之防火門設鎖	說明	
			
編號		編號	
說明		說明	

國立政治大學-校本部-(安九食堂)-缺失相片明細表

編號	相片 1	編號	
說明	安九食堂滷味攤上方防火牆貫穿未填塞	說明	
			
編號		編號	
說明		說明	
編號		編號	
說明		說明	